



Hladké provedení se stlačovací pružinou, velikost M3

- **vysoce lesklý povrch**



Achtung: Beim Festziehen darf ein Anzugsdrehmoment von 0,4 N•m nicht überschritten werden.




Materiál a povrch

ŠROUBY: nekorozní ocel pod. 1.4300.
POUZDRO: nekorozní ocel 1.4303.
oba díly jsou pasivovány nebo pasivovány a černě lakovány.
PRUŽINA: nekorozní ocel pod. 1.4300, pasivováno.
JISTICÍ KROUŽEK: přírodně zbarvený nylon.
POZNÁMKA: Ke každému č. výrobku patří šroub s pouzdrům, ty jsou dodávány zvlášť balené.
(pouzdra s metalickým lakem jsou balena vcelku)
POZNÁMKA: větší délky šroubů nebo větší hlavy šroubů bez zářezu dodáme na požádání.


šířka desky		míra			velikost závitů	číslo výrobku
		P	ØH	F		
Min.	Max.					
šrouby s černým povrchem						
1,3	1,7	1,6	7,1	4,0	M3 x 0,5	53-72-410-26
2,1	2,5	2,3				53-72-510-26
2,9	3,3	3,2				53-72-610-26
šrouby s kovově lesklým povrchem						
1,3	1,7	1,6	7,1	4,0	M3 x 0,5	53-72-410-24 •
2,1	2,5	2,3				53-72-510-24 •
2,9	3,3	3,2				53-72-610-24 •

instalace pouzdra




Nýtovací přípravky

samostatně k objednání



č. výrobku
54-0-5467-11

materiál
tyrzená ocel



č. výrobku
54-0-5466-11

materiál
tvrzená ocel


Nasazení šroubu



Pružinu a jistící kroužek nasadit na šroub. Pružina musí zapadnout do drážky jisticího kroužku.



Šroub (s pružinou a jisticím kroužkem)
zatočit do pouzdra.




Tlačit, dokud jistící kroužek nezapadne do pouzdra.

Všechny míry v mm.
Rozměry bez tolerancí jsou směrnými hodnotami.

Hladké provedení se stlačovací pružinou, velikost M4, M5 a M6

- vysoce lesklý povrch



míry				velikost závitu	číslo výrobku
P	Ø H	D	F		



šrouby s černým povrchem

3,2	10,3	1,6	6,0	M4 X 0,7	53-74-716-26
4,8					53-74-816-26
6,3					53-74-916-26
3,2	11,1	1,6	6,3	M5 X 0,8	53-76-716-26
4,8					53-76-816-26
6,3					53-76-916-26
3,2	14,3	2,3	6,3	M6 X 1,0	53-77-416-26
4,8					53-77-516-26
6,3					53-77-616-26

šrouby s kovově lesklým povrchem

3,2	10,3	1,6	6,0	M4 X 0,7	53-74-716-24 •
4,8					53-74-816-24 •
6,3					53-74-916-24 •
3,2	11,1	1,6	6,3	M5 X 0,8	53-76-716-24 •
4,8					53-76-816-24 •
6,3					53-76-916-24 •
3,2	14,3	2,3	6,3	M6 X 1,0	53-77-416-24 •
4,8					53-77-516-24 •
6,3					53-77-616-24 •

instalace pouzdra



Výběr správného šroubu

1. Určit ve spodní tabulce míru **P**, tato je závislá na šířce desky a na použité metodě montáže viz. kresba dole.
2. V levé tabulce určit velikost závitu a vybrat buňku s mírou **P** u čísla výrobku.

Výběr správného šroubu

šířka desky		volba P	druh montáže
Min.	Max.		
1,6	1,9	3,2	B
2,3	3,6	4,8	B
2,8	3,6	3,2	A
3,9	5,2	6,3	B
4,4	5,2	4,8	A
5,9	6,7	6,3	A

Materiál a povrch

ŠROUB: nekorozní ocel podobná 1.4300.
 POUZDRO: nekorozní ocel 1.4303.
 oba díly jsou pasivovány nebo pasivovány a černě lakovány.
 PRUŽINA A JISTICÍ KROUŽEK: nekorozní ocel podobná 1.4300, pasivováno.
 POZNÁMKA: Ke každému č. výrobku patří šroub s pouzdem, ty jsou dodávány zvlášť balené.
 (pouzdra s metalickým lakem jsou balena vcelku)


Všechny míry v mm.
 Rozměry bez tolerancí jsou směrnými hodnotami.

Hladké provedení se stlačovací pružinou, velikost M4, M5 a M6


Montáž šroubu

Nasazení šroubu


1. Pružinu nasadit na šroub tak, jak je vyobrazeno.
2. Šroub s pružinou vsadit do pouzdra.



3. Nasadit jisticí kroužek do drážky přípravku.
4. Upevnit hlavu šroubu a jisticí kroužek (mezi přípravek) a přes závit zatočit na krk šroubu.



Zaštipnutý jisticí kroužek




velikost závitů	ØG
M4 x 0,7	3,5
M5 x 0,8	4,2
M6 x 1	5,1

Montážní přípravek (objednávat samostatně)

Držáky na jisticí kroužky

Výčnělek nýtu




č. výrobku

29-53-101-10•

Nýtovací přípravky

výčnělek nýtu




č. výrobku

90-2824-11•

materiál
tvrdá ocel

výčnělek nýtu



č. výrobku

90-2825-11•

materiál
tekutá ocel

Všechny míry v mm.
Rozměry bez tolerancí jsou směrnými hodnotami.